

2015年 3月 吉日

お客様各位

## スイッチャー製品の外部制御に関する仕様変更のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃のご愛顧まことにありがとうございます。

弊社スイッチャー製品において、外部制御を目的としたUSBコネクタの機能を削除しました。そのためUSBコネクタはお使いいただくことができません。

つきましては誠にご迷惑をお掛けしますが、以下の機能については記載の外部制御を代用下さいますようお願い申し上げます。(注)

- IPアドレス等の変更 :LAN、RS-232C/422A
- MACアドレスの参照 :LAN
- クロスポイントの設定 :LAN、RS-232C/422A、パラレルリモート

なお上記のUSB機能削除に伴い、ホームページで公開しておりました「USB専用アプリケーション」「USBドライバ」は、公開を終了しております。

以上、お客様におかれましては大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

イメージニクス株式会社

### <対象製品>

HDX-55 / 1005 / 1010 / 1608 / 1616 / 3208H(販売終了品) / 3216H / 3232H

DSX-88/1616

DVX-3232(販売終了品)

SWX-42/55/1010/1616/3216/3232

SWX-55AV/1010AV/1616AV/3232AV

VSX-6464/128128

ASX-6464S/128128S

(注)製品によっては上記の外部制御機能のすべてを装備していないものがあります。詳しくは仕様書をご確認願います。

以上