

＜仕様変更のお知らせ＞

誠に勝手ながら、背面パネルの USB コネクタ(USB タイプ B)は、仕様変更により現在は使用することができませんのでご了承ください。

従いまして、IP アドレスの変更・MAC アドレスの参照や、クロスポイントの設定変更を USB ポートから実施することは出来ません。

また、以前弊社ホームページで公開しておりました「専用アプリケーション」および「USB ドライバ」などは現在公開しておりませんのでご了承ください。

適用される製品：

HDX-55/1005/1010/1608/1616/3208H/3216H/3232H

DSX-88/1616

DVX-3232

SWX-42/55/1010/1616/3216/3232

SWX-55AV/1010AV/1616AV/3232AV

VSX-6464/128128

ASX-6464S/128128S

※上記製品は生産完了品も含まれます。